



# Зміна Рекомендацій для Транспортних Засобів Stellantis

У 2024 році компанія Stellantis запровадила нову специфікацію моторної оливи 5W-30 FPW9.55535/03, після відкликання. Ця нова олива тепер є обов'язковою для широкого спектру двигунів Stellantis. Раніше була рекомендація MPM 05000PC 0W-30 або 05000PC-FE 0W-20, проте після відкликання рекомендація змінилася на MPM 05000ST 5W-30 зі специфікацією FPW9.55535/03.

Stellantis нещодавно розширила цю вимогу: олива 5W-30 зі специфікацією FPW9.55535/03 тепер обов'язкова для всіх двигунів 1,2 PureTech EB2xxxx (за винятком EB2LTxx) і для 2,2-літрових двигунів DW10Fx. Зверніть увагу, що етикетки сервісного обслуговування або сервісні книжки можуть містити застарілі рекомендації. Щоб бути впевненим у правильності вибору продукту для вашого автомобіля, ви завжди можете звернутися до сайту MPM, який постійно оновлює дані відповідно до останніх специфікацій.

## 05000ST Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic ST

### Пробіаграфес:

- ★ ACEA C3
- ★ API SN Plus
- ★ PSA B71 2290 / B71 2297
- ★ Stellantis FPW9.55535/03

### Пошук оптимального продукту

Хочете переконатися, що ви вибрали правильний продукт? Завжди перевіряйте рекомендований продукт та інтервал заміни рідини на сайті [www.mpmoil.com](http://www.mpmoil.com).

### Συσσκευασίες:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΟΓΚΟΣ	ΤΕΜ./ΚΙΒ.	ΤΕΜ./ΠΑΛΕΤΑ
05001ST	1 L	6	450
05005ST	5 L	4	112
05020ST	20 L	1	30
05060ST	60 L	1	6
05205ST	205 L	1	2

### У разі виникнення технічних питань

Зверніться до служби технічної підтримки MPM за адресою [support@mpmoil.com](mailto:support@mpmoil.com) або зателефонуйте за номером **+31 (0)15 - 251 40 30**.



**MPM International Oil Company B.V.**

Cyclotronweg 1, 2629 HN Delft, The Netherlands

Phone: +31 (0)15 - 251 40 30 • Internet: [www.mpmoil.com](http://www.mpmoil.com) • E-mail: [info@mpmoil.com](mailto:info@mpmoil.com)

