



# Cambio en la Recomendación para Vehículos Stellantis

En 2024, Stellantis introdujo la especificación de aceite de motor 5W-30 FPW9.55535/03 tras una llamada a revisión. Este nuevo aceite ahora es obligatorio para una amplia gama de motores Stellantis. Anteriormente, se recomendaba MPM 05000PC 0W-30 o 05000PC-FE 0W-20, pero debido a la llamada a revisión, la recomendación ha cambiado a MPM 05000ST 5W-30 con la especificación FPW9.55535/03.

Stellantis ha ampliado recientemente este requisito: el aceite 5W-30 con especificación FPW9.55535/03 ahora es obligatorio para todos los motores PureTech 1.2 litros EB2xxxx (excepto EB2LTxx) y los motores 2.2 litros DW10Fx. Tenga en cuenta que las etiquetas de servicio de aceite o los libros de mantenimiento pueden seguir mostrando recomendaciones obsoletas. Para asegurarse de utilizar el producto correcto para su vehículo, consulte siempre la página web de MPM, que se actualiza continuamente con las últimas especificaciones.

## 05000ST Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic ST

### Especificaciones:

- ★ ACEA C3
- ★ API SN Plus
- ★ PSA B71 2290 / B71 2297
- ★ Stellantis FPW9.55535/03

### Encontrar el producto adecuado

¿Quiere asegurarse de elegir el producto adecuado?  
Consulte en [www.mpmoil.com](http://www.mpmoil.com) el producto definido y el intervalo de cambio de líquidos.

### Unidades de embalaje:

NO DEL ART.	VOLUMEN	POR UNIDAD	POR PALÉ
05001ST	1 L	6	450
05005ST	5 L	4	112
05020ST	20 L	1	30
05060ST	60 L	1	6
05205ST	205 L	1	2

### En Caso de consultas técnicas

contacto (MPM Technical Support) en [support@mpmoil.com](mailto:support@mpmoil.com) o llamar +31 (0)15 - 251 40 30.



**MPM International Oil Company B.V.**

Cyclotronweg 1, 2629 HN Delft, The Netherlands

Phone: +31 (0)15 - 251 40 30 • Internet: [www.mpmoil.com](http://www.mpmoil.com) • E-mail: [info@mpmoil.com](mailto:info@mpmoil.com)

