



# Changement de Recommandation pour les Véhicules de Stellantis

En 2024, Stellantis a introduit la spécification d'huile moteur 5W-30 FPW9.55535/03, à la suite d'un rappel. Cette nouvelle huile est désormais obligatoire pour un large éventail de moteurs de Stellantis. Auparavant, MPM 05000PC 0W-30 ou 05000PC-FE 0W-20 était recommandé pour ces moteurs, mais en raison du rappel, la recommandation a changé pour MPM 05000ST 5W-30 avec la spécification FPW9.55535/03.

Stellantis a récemment élargi cette exigence: l'huile 5W-30 avec la spécification FPW9.55535/03 est désormais obligatoire pour tous les moteurs 1,2 litre PureTech EB2xxxx (sauf EB2LTxx) et les moteurs 2,2 litres DW10Fx. Veuillez noter que les étiquettes de service d'huile ou les carnets d'entretien peuvent encore afficher des recommandations obsolètes. Pour vous assurer d'utiliser le bon produit pour votre véhicule, consultez toujours le site web de MPM, qui est continuellement mis à jour avec les dernières spécifications.

## 05000ST Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic ST

### Spécifications:

- ★ ACEA C3
- ★ API SN Plus
- ★ PSA B71 2290 / B71 2297
- ★ Stellantis FPW9.55535/03

### Trouver le produit adéquat

Vous voulez être sûr(e) de choisir le bon produit?  
Consultez le site [www.mpmoil.com](http://www.mpmoil.com) pour trouver le produit et l'intervalle de changement du liquide recommandé.

### Unités d'emballage:

NR. D'ARTICLE	VOLUME	PAR UNITÉ	PAR PALETTE
05001ST	1 L	6	450
05005ST	5 L	4	112
05020ST	20 L	1	30
05060ST	60 L	1	6
05205ST	205 L	1	2

### Pour les questions techniques

veuillez contacter le support technique de MPM à l'adresse e-mail [support@mpmoil.com](mailto:support@mpmoil.com) ou au numéro de téléphone **+31 (0)15 - 251 40 30**.



**MPM International Oil Company B.V.**

Cyclotronweg 1, 2629 HN Delft, The Netherlands

Phone: +31 (0)15 - 251 40 30 • Internet: [www.mpmoil.com](http://www.mpmoil.com) • E-mail: [info@mpmoil.com](mailto:info@mpmoil.com)

