



Zmiana rekomendacji dla pojazdów Stellantis

W 2024 roku, w wyniku akcesji serwisowej, Stellantis wprowadził specyfikację oleju silnikowego 5W-30 FPW9.55535/03. Nowy olej jest teraz obowiązkowy dla szerokiej gamy silników Stellantis. Wcześniej zalecano olej MPM 05000PC 0W-30 lub 05000PC-FE 0W-20, ale jednak z powodu wspomnianej akcji serwisowej rekomendacja została zmieniona na MPM 05000ST 5W-30 ze specyfikacją FPW9.55535/03.

Stellantis niedawno rozszerzył wymagany zakres: olej 5W-30 ze specyfikacją FPW9.55535/03 jest teraz obowiązkowy dla wszystkich silników 1.2 PureTech EB2xxxx (z wyjątkiem EB2LTxx) oraz silników 2.2 DW10Fx. Należy pamiętać, że etykiety serwisowe lub książki serwisowe mogą zawierać przestarzałe rekomendacje. Aby mieć pewność, że używasz właściwego produktu do swojego pojazdu, zawsze sprawdzaj stronę internetową MPM, która jest regularnie aktualizowana o najnowsze specyfikacje.

05000ST Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic ST

Specyfikacje:

- ★ ACEA C3
- ★ API SN Plus
- ★ PSA B71 2290 / B71 2297
- ★ Stellantis FPW9.55535/03

Znajdź właściwy product

Chcesz mieć pewność, że wybierasz właściwy produkt? Zawsze sprawdzaj na stronie www.mpmoil.com zalecany produkt i okres, po którym należy go wymienić.

Jednostki opakowaniowe:

ART. NR.	OBJĘTOŚĆ	ZA SZTUKĘ	NA PALETĘ
05001ST	1 L	6	450
05005ST	5 L	4	112
05020ST	20 L	1	30
05060ST	60 L	1	6
05205ST	205 L	1	2

W przypadku pytań technicznych

prosimy o kontakt z Działem wsparcia technicznego MPM pod adresem support@mpmoil.com lub pod numerem **+31 (0)15 - 251 40 30**.



MPM International Oil Company B.V.

Cyclotronweg 1, 2629 HN Delft, The Netherlands

Phone: +31 (0)15 - 251 40 30 • Internet: www.mpmoil.com • E-mail: info@mpmoil.com

