



Promjena preporuke za Stellantis vozila

Tokom 2024. godine, Stellantis je nakon opoziva uveo specifikaciju motornog ulja 5W-30 FPW9.55535/03. Ovo novo ulje sada je obavezno za širok spektar Stellantis motora. Ranije su se preporučivali MPM 05000PC 0W-30 ili 05000PC-FE 0W-20, ali zbog opoziva, preporuka je promijenjena na MPM 05000ST 5W-30 sa specifikacijom FPW9.55535/03.

Stellantis je nedavno proširio ovaj zahtjev: ulje 5W-30 sa specifikacijom FPW9.55535/03 sada je obavezno za sve 1.2-litarske PureTech EB2xxxx motore (osim EB2LTxx) i 2.2-litarske DW10Fx motore. Napomena: etikete za servis ulja ili servisne knjižice mogu još uvek prikazivati zastarjele preporuke. Da biste koristili pravi proizvod za svoje vozilo, uvek provjerite MPM sajt, koji se stalno ažurira sa najnovijim specifikacijama.

05000ST Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic ST

Specifikacije:

- ★ ACEA C3
- ★ API SN Plus
- ★ PSA B71 2290 / B71 2297
- ★ Stellantis FPW9.55535/03

Pronađite pravi proizvod

Da li želite da se uvjerite da ste izabrali pravi proizvod?
Na sajtu www.mpmoil.com provjerite propisani proizvod i interval zamjene tečnosti.

Jedinice pakovanja:

BR. ART.	KOLIČINA	PO JEDINICI	PO PALETI
05001ST	1 L	6	450
05005ST	5 L	4	112
05020ST	20 L	1	30
05060ST	60 L	1	6
05205ST	205 L	1	2

U slučaju tehničkih pitanja

obratite se tehničkoj podršci kompanije MPM na e-adresu support@mpmoil.com ili pozovite broj **+31 (0)15 - 251 40 30**.

