



Änderung der Empfehlung für Stellantis-Fahrzeuge

Im Jahr 2024 führte Stellantis die 5W-30-Motorölspezifikation FPW9.55535/03 nach einem Rückruf ein. Dieses neue Öl ist nun für eine Vielzahl von Stellantis-Motoren vorgeschrieben. Zuvor wurde MPM 05000PC 0W-30 oder 05000PC-FE 0W-20 empfohlen, doch aufgrund des Rückrufs wurde die Empfehlung auf MPM 05000ST 5W-30 mit der Spezifikation FPW9.55535/03 geändert.

Stellantis hat diese Anforderung kürzlich erweitert: Das 5W-30-Öl mit der Spezifikation FPW9.55535/03 ist nun für alle 1,2-Liter-Pure-Tech-EB2xxx-Motoren (außer EB2LTxx) und für 2,2-Liter-DW10Fx-Motoren vorgeschrieben. Bitte beachten Sie, dass Ölservice-Aufkleber oder Servicehefte noch veraltete Empfehlungen enthalten können. Um sicherzustellen, dass Sie das richtige Produkt für Ihr Fahrzeug verwenden, konsultieren Sie bitte stets die MPM-Website, die kontinuierlich mit den neuesten Spezifikationen aktualisiert wird.

05000ST Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic ST

Spezifikationen:

- ★ ACEA C3
- ★ API SN Plus
- ★ PSA B71 2290 / B71 2297
- ★ Stellantis FPW9.55535/03

Das richtige Produkt finden

Möchten Sie ganz sicher sein, dass Sie das richtige Produkt auswählen? Informationen zum vorgeschriebenen Produkt und dem Intervall für den Flüssigkeitswechsel finden Sie auf www.mpmoil.com.

Verpackungseinheiten:

ART. NR.	VOLUMEN	PRO EINHEIT	PRO PALETTE
05001ST	1 L	6	450
05005ST	5 L	4	112
05020ST	20 L	1	30
05060ST	60 L	1	6
05205ST	205 L	1	2

Bei technischen Fragen

wenden Sie sich bitte an den technischen Support von MPM unter support@mpmoil.com oder rufen Sie an unter **+31 (0)15 - 251 40 30**.



MPM International Oil Company B.V.

Cyclotronweg 1, 2629 HN Delft, The Netherlands

Phone: +31 (0)15 - 251 40 30 • Internet: www.mpmoil.com • E-mail: info@mpmoil.com

