



Schimbare în Recomandare pentru Vehiculele Stellantis

În 2024, Stellantis a introdus specificația de ulei de motor 5W-30 FPW9.55535/03, în urma unei rechemări. Acest nou ulei este acum obligatoriu pentru o gamă largă de motoare Stellantis. Anterior, se recomanda utilizarea MPM 05000PC 0W-30 sau 05000PC-FE 0W-20, însă din cauza rechemării, recomandarea s-a schimbat la MPM 05000ST 5W-30 cu specificația FPW9.55535/03.

Recent, Stellantis a extins această cerință: uleiul 5W-30 cu specificația FPW9.55535/03 este acum obligatoriu pentru toate motoarele 1.2 PureTech EB2xxxx (cu excepția EB2LTxx) și pentru motoarele 2.2 DW10Fx. Vă rugăm să rețineți că etichetele de service pentru ulei sau cartelele de service pot conține încă recomandări învechite. Pentru a vă asigura că folosiți produsul corect pentru vehiculul dumneavoastră, consultați întotdeauna site-ul MPM, actualizat permanent cu cele mai recente specificații.

05000ST Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic ST

Specificații:

- ★ ACEA C3
- ★ API SN Plus
- ★ PSA B71 2290 / B71 2297
- ★ Stellantis FPW9.55535/03

Găsiți produsul potrivit

Doriți să fiți sigur că ați ales produsul potrivit?
Verificați pe site-ul www.mpmoil.com produsul recomandat și intervalul de schimbare a lichidului.

Unități de împachetare:

NR. ART	VOLUM	PER UNITATE	PER PALET
05001ST	1 L	6	450
05005ST	5 L	4	112
05020ST	20 L	1	30
05060ST	60 L	1	6
05205ST	205 L	1	2

Pentru întrebări tehnice

contactați Departamentul de asistență tehnică MPM la support@mpmoil.com sau sunați la +31 (0)15 - 251 40 30.



MPM International Oil Company B.V.

Cyclotronweg 1, 2629 HN Delft, The Netherlands

Phone: +31 (0)15 - 251 40 30 • Internet: www.mpmoil.com • E-mail: info@mpmoil.com

